

PLAN WYRĘBU do Aukcji nr 3/S/2015

Lp.	nr drogi	km lub adres	Gmina	Nr kolejny drzewa / strona drogi		Gatunek	Przyczyna	Obwód pnia na wysokości 130 cm (w cm)	Średnica w cm	Współczynnik	opałowe
1.	106	m. Karsk nr 43A	Nowogard	1k	P	lipa	drzewo zagraża pobliskim zabudowaniom	220	70	0,03	2,10
2.	106	m. Maszewo ul. Nowogardzka 16	Maszewo	1	P	lipa	postępowanie wszczęte na wniosek mieszkańców ul. Nowogardzkiej nr 16. Drzewo w pniu posiada ubytek (pusty jest cały pień)	270	86	0,03	2,58
3.	106	m. Dębice dz. nr 255, km 54+672	Maszewo	1	P	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek P. Marcina Krzaka, zagrożenie zniszczenia mienia oraz bezpieczeństwa ruchu	270	86	0,03	2,58
4.	106	59+530	Maszewo	1d	P	jesion	100% posuszu, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	225	72	0,03	2,15
5.	106	59+215	Maszewo	2d	P	jesion	100% posuszu, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	180	57	0,03	1,72
6.	106	58+898	Maszewo	3d	P	jesion	100% posuszu, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	260	83	0,03	2,48
7.	106	56+920	Maszewo	4d	P	jesion	100% posuszu, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	150	48	0,03	1,43

8.	106	57+093	Maszewo	5d	L	jesion	100% posuszu, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	200	64	0,03	1,91
9.	106	59+340	Maszewo	1	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 19 m od krawędzi zjazdu	290	92	0,03	2,77
10.	106	59+350	Maszewo	2	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 31 m od krawędzi zjazdu	275	88	0,03	2,63
11.	106	59+370	Maszewo	3	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 40 m od krawędzi zjazdu, posiada wiele ubytków w pniu	240	76	0,03	2,29
12.	106	59+380	Maszewo	4	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 50 m od krawędzi zjazdu, posiada wiele ubytków w pniu	190	61	0,03	1,82

13.	106	59+470	Maszewo	5	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 21 m od krawędzi zjazdu	310	99	0,03	2,96
14.	106	59+480	Maszewo	6	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 31 m od krawędzi zjazdu, posiada liczne ubytki próchnicze w pniu, 60% posuszu	280	89	0,03	2,68
15.	106	59+490	Maszewo	7	L	jesion	postępowanie wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Maszewo. Drzewo zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, brak widoczności przy włączaniu się do drogi wojewódzkiej nr 106, drzewo stoi 41 m od krawędzi zjazdu	310	99	0,03	2,96
16.	106	70+600	Stara Dąbrowa	16	P	klon	zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, drzewo znajduje się w skrajni drogowej uniemożliwiającej montaż barier na skarpie	216	69	0,03	2,06
17.	113	4+170	Goleniów	5	L	klon	ubytek wgłębnny, drzewo pochylone w stronę drogi, brak jednego z głównych przewodników, 70% posuszu	240	76	0,03	2,29
18.	113	4+175	Goleniów	6	L	klon	ubytek wgłębnny, posusz 70%, brak dwóch głównych przewodników	200	64	0,03	1,91

19.	113	4+250	Goleniów	7	P	klon	ubytek wgłębyny wypełniony próchnicą, zrakowacenie, 90% posuszu	180	57	0,03	1,72
20.	113	5+340	Goleniów	11	L	klon	dziura w drzewie na wylot, pęknięcia pnia, 30% posuszu	245	78	0,03	2,34
21.	113	5+355	Goleniów	12	L	klon	dziura w pusta w pniu o wymiarach 70x40 cm, pęknięcia załane, próchnica pnia, ubytek wgłębny wypełniony rumuszem	230	73	0,03	2,20
22.	113	5+500	Goleniów	13	L	klon	obumarłe, 90% posuszu	190	61	0,03	1,82
23.	113	5+615	Goleniów	14	P	klon	puste w środku, dziura pnia	210	67	0,03	2,01
24.	113	5+910	Goleniów	17	P	klon	90% posuszu, drzew pochylone w stronę drogi, samochody ciężarowe ocierają je	170	54	0,03	1,62
25.	113	5+915	Goleniów	18	L	klon	dziura pnia o wymiarach 120x80 cm	230	73	0,03	2,20
26.	113	5+930	Goleniów	19	L	klon	obumarłe, 90% posuszu	250	80	0,03	2,39
27.	113	6+005	Goleniów	22	L	klon	obumarłe, 90 % posuszu	180	57	0,03	1,72
28.	113	6+010	Goleniów	23	L	klon	90 % posuszu, pęknięcia wzdłuż pnia	165	53	0,03	1,58
29.	113	6+350	Goleniów	31	L	klon	dziura, puste w środku, pęknięcia pnia	210	67	0,03	2,01
30.	113	6+550	Goleniów	32	P	klon	dziura u podstawy pnia, suchy pień w środku, odchylenie od pionu	170	54	0,03	1,62
31.	113	6+605	Goleniów	33	P	klon	dziura w drzewie pusta w środku, drzewo udeżane przez samochody ciężarowe	210	67	0,03	2,01
32.	113	6+615	Goleniów	34	P	klon	liczne ubytki w pniu, liczne obtarcia przez samochody ciężarowe	225	72	0,03	2,15
33.	113	6+350	Goleniów	35	L	klon	dziura, puste w środku, pęknięcia pnia	225	72	0,03	2,15
34.	113	6+680	Goleniów	36	L	klon	ubytki próchniczne, 70% posuszu, pusty pień, dziura	195	62	0,03	1,86

35.	113	6+790	Goleniów	37	L	klon	dziura w pniu wypełniona rumuszem, drzewo posiada liczne obtarcia przez samochody ciężarowe	280	89	0,03	2,68
36.	113	6+850	Goleniów	38	P	klon	90% posuszu, odchylenie od pionu w stronę drogi, ubytek próchniczny pnia	170	54	0,03	1,62
37.	113	6+870	Goleniów	39	P	klon	dziura w pniu - pusta	185	59	0,03	1,77
38.	113	6+890	Goleniów	39b	P	klon	dziura w pniu - pusta	275	88	0,03	2,63
39.	113	6+920	Goleniów	40	P	klon	obumarłe drzewo, 90% posuszu	210	67	0,03	2,01
40.	113	6+990	Goleniów	41	P	klon	dziura w pniu - pusta, ubytki głębokie	180	57	0,03	1,72
41.	113	7+030	Goleniów	42	P	klon	90 % posuszu, brak jednego z głównych przewodników	250	80	0,03	2,39
42.	113	7+385	Goleniów	43	P	klon	90 % posuszu, ubytki próchniczne	180	57	0,03	1,72
43.	113	7+410	Goleniów	44	L	klon	dziura w drzewie - pusta, 50% posuszu w koronie	155	49	0,03	1,48
44.	113	7+430	Goleniów	45	L	klon	obumarłe, 90% posuszu	145	46	0,03	1,39
45.	113	7+615	Goleniów	46	L	klon	obumarłe, 90% posuszu, ubytki w korze	120	38	0,03	1,15
46.	113	7+760	Goleniów	47	P	kasztan	ubytek próchniczny w drzewie, 40 % posuszu w koronie	210	67	0,03	2,01
47.	113	m. Maszewo ul. Jedności Narodowej 20	Maszewo	2	P	kasztannowiec	drzewo zagraża pobliskim zabudowaniom	320	102	0,03	3,06
48.	113	m. Maszewo ul. Jedności Narodowej 20	Maszewo	3	P	kasztannowiec	drzewo zagraża pobliskim zabudowaniom	320	102	0,03	3,06
49.	113	m. Maszewo ul. Nowogardzka	Maszewo	1c	L	lipa	obumarłe, 100% posuszu	180	57	0,03	1,72
50.	141	Przemocze 33	Maszewo	1	P	klon	obumarłe, brak połowy pnia, reszta pnia wypełniona rumuszem	160	51	0,03	1,53
51.	141	Przemocze 27	Maszewo	7	P	kasztanowiec	obumarłe, spróchniałe, brak kory w 60 % drzewa,	220	70	0,03	2,10

52.	141	Przemocze 27	Maszewo	8	P	kasztanowiec	obumarłe, spróchniałe w środku, brak kory w 60 % drzewa,	160	51	0,03	1,53
53.	141	Przemocze 27	Maszewo	9	p	kasztanowiec	brak kory w 40% drzewa, ubytki węglodne wypełnione rumuszem,	195	62	0,03	1,86
54.	141	Przemocze 6a	Maszewo	10	P	klon	drzewo obumarłe, posiada dziurę o wymiarach 3.2 m x 0.7m wypełnioną rumuszem,	260	83	0,03	2,48
55.	141	Przemocze 6a	Maszewo	11	P	klon	obumarłe, w środku dziura o głębokości 80 cm, korzenie puste w środku,	280	89	0,03	2,68